



BILFINGER

Warszawa, dnia 30.01.2015r.

REFERENCJE

Dla firmy:

MARK-STAL Marek Chojecki
ul. Błękitna 13, 08-106 Zbuczyn

Ww. Przedsiębiorstwo wykonało zgodnie z otrzymanym zamówieniem nr 7040002637 z dnia 18.08.2014r. zadanie pn.: „Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej „Bielska” w Płocku - ETAP I : odcinek od Ronda Wojska Polskiego do nowoprojektowanego węzła „Boryszewo”.

Powyższe zadanie obejmowało kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych.

Termin rozpoczęcia: 01.09.2014r.

Termin zakończenia: 31.10.2014r.

Bilfinger Infrastructure S.A.

ul. Domaniewska 50A
02-672 Warszawa
Polska

tel. +48 22 24 43-400
fax +48 22 24 43-541
centrala@bilfinger.pl
www.bilfinger.pl

Zarząd
Piotr Kledzik (Prezes)
Jakub Chojnacki
Marcin Lewandowski

Konto bankowe:
mBank SA
PL 63 1140 1010 0000 3810 2400 1001

NIP (VAT ID): PL 522-10-54-994
REGON: 011134083
KRS: 26184

Kapitał zakładowy równy wpłaconemu:
15 000 000,00 PLN
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydz. Gosp.

W ramach powyższego zamówienia wykonano:

- Projekt technologiczny wykonania ekranu akustycznego.
- Wiercenie pali fundamentowych fi 500 mm w technologii CFA. Wykonano łącznie 120 mb pali fundamentowych.
- Produkcję stalowych słupów o profilu dwuteowym zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz malowanie zestawem farb antykorozyjnych.
- Dostawę i zamocowanie dostarczonych wcześniej słupów.
- Dostawę i montaż paneli przeziernych z poliwęglanu gr. 12 mm z nadrukiem pasów poprzecznych o powierzchni 171,5 m².
- Dostawę i montaż paneli pochłaniających typu Zielona ściana o powierzchni 192,5 m².
- Łącznie wykonano ekran dł. 104 mb o powierzchni 416 m².

Roboty zostały wykonane z należytą starannością w założonym terminie, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymogami określonymi w SST. Technologia wykonawstwa robót, zastosowany sprzęt oraz przygotowanie fachowe pozwoliło na uzyskanie jakości zgodnej z normami. Proces technologiczny i rozliczenie przebiegły prawidłowo.

Piotr Kledzik
Prezes Zarządu